

Bo Pettersson

Från: Stina Huss - Åke Huss AB <stina.huss@akehuss.se>
Skickat: den 16 mars 2021 12:45
Till: 'janerik67@telia.com'; 'bo.pettersson@egendomsmaklarna.se'
Ämne: Brandskyddsprotokoll
Bifogade filer: Allerbäcke 101.pdf

Hej!

Här kommer brandskyddsprotokollet angående Allerbäcke 101 och sen för vi inga protokoll på sotningar som jag berättade över telefon men vi har ju det noterat i vår data så jag skriver upp de senaste tillfällena här 😊

De senaste tillfällena:

2020-12-03 Sotning av: braskamin

2020-01-07 Sotning & brandskyddskontroll av: braskamin + sparspis

2018-11-29 Sotning av: braskamin + sparspis

Hoppas att det är till hjälp och ha en fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Stina Huss
Administratör

Tfn: 018-65 34 34



ÅKE HUSS AB

Fyrisborgsgatan 2
754 50 UPPSALA
Tel växel: 018-65 34 34

För tips och råd om säker eldning och bättre inomhusmiljö, se vår hemsida!
www.akehuss.se



Ake Huss AB
Ventilation & Sotningstjänst
Nymansgatan 6A
753 23 Uppsala

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2020-01-17

Diarienummer
4277-757761-2-1

Utfärdare

Ventilation och sotningstjänst
Ake Huss AB
Nymansgatan 6 A
753 23 Uppsala
018-653434

Adressat

Andersson Lars
Allerbäcke 103
74895 ÖRBYHUS

Fastighet

Fastighetsbeteckning Allerbäcke 1:5	Ägare Andersson Lars Allerbäcke 103 74895 ÖRBYHUS	Brukare/Innehavare Andersson Lars Allerbäcke 103 74895 ÖRBYHUS
Fastighetsadress Allerbäcke 101		
Kontrolldatum 2020-01-17		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Contura bk 450T	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2020-01-17

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad tegel	Benämning Gårdshus
---------------------	---------------------------------------	------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Jim Kelfa

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstoln.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Ake Huss AB
Ventilation & Sotningstjänst
Nymansgatan 6A
753 23 Uppsala

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2020-01-17

Diarienummer

4277-757761-1-1

Utfärdare

Ventilation och sotningstjänst
Ake Huss AB
Nymansgatan 6 A
753 23 Uppsala
018-653434

Adressat

Andersson Lars
Allerbäcke 103
74895 ÖRBYHUS

Fastighet

Fastighetsbeteckning Allerbäcke 1:5	Ägare Andersson Lars Allerbäcke 103 74895 ÖRBYHUS	Brukare/Innehavare Andersson Lars Allerbäcke 103 74895 ÖRBYHUS
Fastighetsadress Allerbäcke 101		
Kontrolldatum 2020-01-17		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Sparspis	Fabrikat/modell Husqvarna smalspis	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2020-01-17

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad tegel	Benämning Gårdshus
---------------------	---------------------------------------	------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Jim Kelfa

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningstuft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Ventilation och sotningstjänst
Åke Huss AB

Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Säktoradress
Andersson Lars
Allerbäcke 103
74895 ÖRBYHUS
Sverige

Et referens:

FAKTURA		OCR-nummer	Kundnummer	Fakturanummer	Faktura-datum	Förtaliedatum
223_Sof	Sotning 1:a, BRASKAMIN vardagarum	4045111442639	2529504	40451114426	2020-12-04	2021-01-03
				Antal		Belopp
				1,00		456,80

Datum: 2020-12-03 Registernr: 4277 Adress: Allerbäcke 101 Arbetsorder: 195900460

Vår lördagen enligt denna faktura hanteras av Profina Finans AB, Box 10020, 121 26 Stockholm Globen. Org nr. 556245-8355. Tel 08-6005400
Betaling med befriande verkan kan endast ske till PG 4172904-7 eller BG 5028-7861.

Moms 25,00 % på			Summa	Moms	Avrundning	Allt betala
456,80	114,20		456,80	114,20	0,00	571,00

Besöksadress Fyrisborgsgatan 2, 754 50 Uppsala	Telefon 018-653434	PostGiro 4172904-7	Organisationsnummer 556380-2551	Godkänd för F-skatt SE556380255101
Telefontid	Fax	Bankgiro	E-post	

bankgirot

INBETALNING/GIRERING AVI

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

- Bankgiro
- Personkonto
- Privatgiro
- Balanskonto
- Sparbanksgiro

Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB) ange nedanstående referensnr.

Andersson Lars
Allerbäcke 103
74895 ÖRBYHUS

Oss tillhanda senast: 2021-01-03
OCR-referens: 4045111442639

Inbet avgt (fylls av banken)

OCR

Från bankgirot (vid girering)

Till bankgirot 5028-7861	Betalningsmottagare Profina Finans AB
-----------------------------	--

GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

MEDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr

Kronor

öre

4045111442639 #

571 00 0 >

50287861#41#

Betalad 2020-12-19. lrs

ANDERSSON LARS RICKARD
 ALLERBÄCKE 103
 74895 ÖRBYHUS

Kundnr 133
 Fakturadatum 2020-02-18
 Vår referens Zahrah Lifvendahl
 Dröjsmålsränta Vid betalning efter förfallodagen debiteras
 ränta enligt räntelagen.

Nr 10

Benämning	Enhet	Å-pris	Summa
Förbundsavgift			
Avgift vassröjning	st	7,71	7,71
Förbundsavgift samt vegetationsbeskrming (20 % av totalkostnaden) för åren 2018-2019. Moms ingår i avgiften för vassröjning med 72,62 kr.	st	363,11	363,11



Förfallodatum 2020-03-19
 OCR 40451
 Anges vid betalning
 Bankgiro 5063-3627
 Plusgiro 88 06 39-4

Exkl. moms 370,82
 Moms (0 %) 0,00
 Avrundning 0,18

Att betala 371,00

Adress
 FYRISÄNS VATTENFÖRBUND
 Uppsala kommun, Stationsgatan 12
 75375 UPPSALA

Telefon 0187274709
 E-post/Webbplats
 zahrah.lifvendahl@ uppsala.se

Organisationsnr
 816500-1200



Ventilation och sotningstjänst
Åke Huss AB

Nymrågatan 6A
753 23 Uppsala

Nr 6

Sida 1/1

Kontaktperson
Andersson Lars
Allerbäckes 103
14865 ÖRSBYHUS
Sverige

FAKTURA		ÖCCR-nummer	Rundskrivning	Fakturanummer	Faktureringsdatum	Faktureringsperiod
		4045109507834	2529504	40451095078	2020-01-17	2020-02-18
Artiklar	Beskrivning			Antal	Sedda	
223_Bsk	Brändskyddskontroll 1:a. SPARSPIS Kok			1,00	538,80	
223_Bsk	Brändskyddskontroll 2:a. BRASKAMIN Vardagsrum			1,00	249,80	
223_Sot	Sotning 1:a. SPARSPIS Kok			1,00	456,80	
223_Sot	Sotning 2:a. BRASKAMIN Vardagsrum			1,00	175,20	

Datum: 2020-01-17 Registrernr: 4277 Adress: Allerbäckes 101 Arbetsorder: 101478429

Vår bränn- och rökgasavlägsnande är Profina Finsås AB, Box 10020, 121 26 Stockholm Östern. Org.nr: 550345-6365. Tel: 08-6028400.
Svenska med fakturor vidlagg 020 555 555 50, PG 417294,7 eller 80 5020-7551

Medel 20,00 % 34	1 518,40	379,60	Summa	379,60	Skatt	0,00	Att betala	1 898,00
Fakturanummer		Telefon		PostGles		Organisationsnummer		Stycknummer F-akt
Nymrågatan 6A, 753 23 Uppsala		018-633434		417294-7		550345-6365		SE5503456365101
Fakturanr		Fax		Bankgiro		E-post		
		018-633435		5025-7881		info@akehuss.se		

Med Vänliga Hälsningar

Ventilation och Sotningstjänst
Åke Huss AB

FASTHUS OCH BILDSTÄDER, SKOFTENNA OCH VENTILATION